

HUASON 1# 废气处理塔运行检查记录表 2020年1月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	10:15	✓	✓	否	7.31	否	李朝忠
2	11:02	✓	✓	否	7.33	否	李朝忠
3	12:20	✓	✓	否	7.41	加15kg	李朝忠
4	13:31	✓	✓	否	7.26	否	李朝忠
5	14:41	✓	✓	否	7.23	否	李朝忠
6	15:50	✓	✓	否	7.61	否	李朝忠
7	16:07	✓	✓	否	7.07	否	李朝忠
8	17:10	✓	✓	否	7.11	否	李朝忠
9	18:20	✓	✓	否	7.13	否	李朝忠
10	19:30	✓	✓	否	7.06	否	李朝忠
11	20:40	✓	✓	否	7.20	否	李朝忠
12	21:15	✓	控制柜不在位	否	7.36	否	李朝忠
13	22:30	✓	✓	否	7.27	否	李朝忠
14	23:20	✓	✓	否	6.97	否	李朝忠
15	14:15	✓	✓	否	6.88	否	李朝忠
16	15:20	✓	✓	否	7.08	否	李朝忠
17	16:30	✓	✓	否	7.12	否	李朝忠
18	17:40	✓	✓	否	7.12	加40kg	李朝忠
19	18:50	✓	✓	否	7.22	否	李朝忠
20	19:20	✓	✓	否	7.31	否	李朝忠
21	20:25	✓	✓	否	7.16	否	李朝忠
22	21:20	✓	✓	否	7.18	否	李朝忠
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

HUASON 废气处理塔运行检查记录表 2020年2月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1							
2	10:11	✓	✓	否	2.0	否	李朝忠
3	11:03	✓	✓	否	2.5	否	李朝忠
4	12:25	✓	✓	否	2.5	否	李朝忠
5	13:15	✓	✓	否	2.0	否	李朝忠
6	14:18	✓	✓	否	2.0	否	李朝忠
7	15:11	✓	✓	否	2.5	加15kg	李朝忠
8	16:35	✓	✓	否	2.3	否	李朝忠
9	17:00	✓	✓	否	2.1	否	李朝忠
10	18:20	✓	✓	否	2.05	否	李朝忠
11	19:41	✓	✓	否	2.3	否	李朝忠
12	20:32	✓	✓	否	2.5	否	李朝忠
13	21:21	✓	✓	否	2.2	否	李朝忠
14	22:31	✓	✓	否	2.81	加20kg	李朝忠
15	23:05	✓	✓	否	2.73	否	李朝忠
16	14:32	✓	✓	否	2.45	否	李朝忠
17	15:25	✓	✓	否	2.45	否	李朝忠
18	16:21	✓	✓	否	2.76	否	李朝忠
19	17:35	✓	✓	否	2.81	否	李朝忠
20	18:00	✓	✓	否	2.1	否	李朝忠
21	19:15	✓	✓	否	2.5	否	李朝忠
22	20:37	✓	✓	否	2.44	加20kg	李朝忠
23	21:00	✓	✓	否	2.3	否	李朝忠
24	22:40	✓	✓	否	2.0	否	李朝忠
25	23:30	✓	✓	否	2.55	否	李朝忠
26	14:00	✓	✓	否	2.61	否	李朝忠
27	15:15	✓	✓	否	2.53	否	李朝忠
28	16:00	✓	✓	否	2.23	否	李朝忠
29							
30							
31							

HUIJASON 1# 废气处理塔运行检查记录表 2020年3月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:52	✓	✓	否	7.75	否	李朝忠
2	10:20	✓	✓	否	7.79	否	李朝忠
3	11:00	✓	✓	否	7.52	否	李朝忠
4	15:40	✓	✓	否	8.09	否	李朝忠
5	16:50	✓	✓	否	8.92	否	李朝忠
6	7:20	✓	✓	否	7.55	否	李朝忠
7	10:21	✓	✓	否	7.65	否	李朝忠
8	7:20	✓	✓	否	7.76	否	李朝忠
9	10:52	✓	✓	否	7.63	否	李朝忠
10	18:51	✓	✓	否	8.51	否	李朝忠
11	8:40	✓	✓	否	8.53	否	李朝忠
12	11:40	✓	✓	否	8.23	否	李朝忠
13	8:00	✓	✓	否	8.78	否	李朝忠
14	8:30	✓	✓	否	7.22	否	李朝忠
15	9:07	✓	✓	否	7.18	否	李朝忠
16	8:20	✓	✓	否	7.62	否	李朝忠
17	16:55	✓	✓	否	7.35	否	李朝忠
18	10:20	✓	✓	否	8.48	否	李朝忠
19	15:30	✓	✓	否	8.15	否	李朝忠
20	8:40	✓	✓	否	7.47	否	李朝忠
21	11:40	✓	✓	否	7.61	否	李朝忠
22	10:50	✓	✓	否	7.19	否	李朝忠
23	8:20	✓	✓	否	8.22	否	李朝忠
24	8:20	✓	✓	否	8.25	否	李朝忠
25	8:07	✓	✓	否	7.59	否	李朝忠
26	10:00	✓	✓	否	7.34	否	李朝忠
27	8:50	✓	✓	否	7.98	否	李朝忠
28	12:20	✓	✓	否	7.85	否	李朝忠
29	18:50	✓	✓	否	7.16	否	李朝忠
30	8:50	✓	✓	否	8.92	否	李朝忠
31	8:50	✓	✓	否	8.15	否	李朝忠

HUIJASON 1# 废气处理塔运行检查记录表 2020年4月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:15	✓	✓	否	7.26	否	李朝忠
2	9:20	✓	✓	否	7.31	否	李朝忠
3	10:20	✓	✓	否	7.28	否	李朝忠
4	15:51	✓	✓	否	7.16	否	李朝忠
5	13:30	✓	✓	否	7.33	否	李朝忠
6	8:20	✓	✓	否	7.27	否	李朝忠
7	10:21	✓	✓	否	7.52	否	李朝忠
8	16:51	✓	✓	否	7.92	否	李朝忠
9	12:51	✓	✓	否	7.61	否	李朝忠
10	8:51	✓	✓	否	7.20	否	李朝忠
11	9:18	✓	✓	否	7.61	否	李朝忠
12	10:11	✓	✓	否	7.07	否	李朝忠
13	11:10	✓	✓	否	8.03	否	李朝忠
14	14:11	✓	✓	否	7.79	否	李朝忠
15	14:10	✓	✓	否	7.31	否	李朝忠
16	9:50	✓	✓	否	6.81	否	李朝忠
17	4:50	✓	✓	否	7.25	否	李朝忠
18	7:20	✓	✓	否	7.54	否	李朝忠
19	7:18	✓	✓	否	7.69	否	李朝忠
20	9:17	✓	✓	否	7.33	否	李朝忠
21	8:26	✓	✓	否	7.39	否	李朝忠
22	8:31	✓	✓	否	7.42	否	李朝忠
23	10:21	✓	✓	否	7.28	否	李朝忠
24	10:33	✓	✓	否	7.57	否	李朝忠
25	8:22	✓	✓	否	7.31	否	李朝忠
26	14:21	✓	✓	否	7.28	否	李朝忠
27	16:21	✓	✓	否	7.53	否	李朝忠
28	15:50	✓	✓	否	7.11	否	李朝忠
29	11:06	✓	✓	否	7.17	否	李朝忠
30	8:07	✓	✓	否	6.24	否	李朝忠
31							

日期		时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1								
2								
3								
4		8:11	✓	✓	否	7.26	否	李朝花
5		8:12	✓	✓	否	7.35	否	李朝花
6		8:30	✓	✓	否	7.51	否	李朝花
7		14:20	✓	✓	否	7.61	否	李朝花
8		15:10	✓	✓	否	7.27	否	李朝花
9		8:07	✓	✓	否	7.32	否	李朝花
10		8:30	✓	✓	否	7.58	否	李朝花
11		11:03	✓	✓	否	7.67	加20kg	李朝花
12		14:20	✓	✓	否	7.67	否	李朝花
13		15:40	✓	✓	否	7.66	否	李朝花
14		15:25	✓	✓	否	7.32	否	李朝花
15		7:56	更换循环	✓	否	8.03	否	李朝花
16		8:40	✓	✓	否	8.07	否	李朝花
17		8:52	✓	加润什坊	否	8.21	否	李朝花
18		12:46	✓	✓	否	7.73	加20kg	李朝花
19		8:16	✓	✓	否	7.67	否	李朝花
20		10:20	✓	✓	否	7.84	否	李朝花
21		10:31	✓	✓	否	7.44	否	李朝花
22		8:26	✓	✓	否	7.83	否	李朝花
23		14:20	✓	✓	否	7.58	否	李朝花
24		17:04	✓	✓	否	7.62	否	李朝花
25		15:17	✓	✓	否	7.83	否	李朝花
26		16:20	✓	✓	否	7.21	否	李朝花
27		7:40	✓	✓	否	7.15	否	李朝花
28		8:00	✓	✓	否	7.16	否	李朝花
29		8:40	✓	✓	否	7.66	否	李朝花
30		7:31	✓	✓	否	7.33	否	李朝花
31		8:20	✓	✓	否	7.21	否	李朝花

日期		时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1		8:10	✓	✓	否	7.32	否	李朝花
2		8:17	✓	✓	否	7.17	否	李朝花
3		10:20	✓	✓	否	7.87	否	李朝花
4		8:15	✓	✓	否	8.25	否	李朝花
5		8:20	✓	✓	否	8.47	否	李朝花
6		14:20	✓	✓	否	8.92	否	李朝花
7		15:15	✓	✓	否	8.92	否	李朝花
8		11:01	✓	✓	否	7.85	否	李朝花
9		8:18	✓	✓	否	8.16	否	李朝花
10		8:23	✓	✓	否	8.52	否	李朝花
11		10:15	✓	✓	否	8.44	否	李朝花
12		8:42	✓	✓	否	8.57	否	李朝花
13		7:56	✓	✓	否	8.67	否	李朝花
14		10:28	✓	✓	否	8.51	否	李朝花
15		14:20	✓	✓	否	8.24	否	李朝花
16		15:20	✓	✓	否	8.27	否	李朝花
17		13:12	✓	✓	否	8.61	否	李朝花
18		12:20	✓	✓	否	8.87	否	李朝花
19		15:11	✓	✓	否	7.91	否	李朝花
20		15:31	✓	✓	否	7.62	否	李朝花
21		8:41	✓	✓	否	7.88	否	李朝花
22		10:07	✓	✓	否	7.61	否	李朝花
23		8:01	✓	✓	否	7.51	否	李朝花
24		8:05	✓	✓	否	7.67	否	李朝花
25		12:01	✓	✓	否	7.61	否	李朝花
26		12:08	✓	✓	否	7.71	否	李朝花
27		17:06	✓	✓	否	7.53	否	李朝花
28		16:24	✓	✓	否	7.63	否	李朝花
29		16:18	✓	✓	否	7.67	否	李朝花
30		16:15	✓	✓	否	7.67	否	李朝花
31			✓	✓	否	7.57	否	李朝花

HUASON 1# 废气处理塔运行检查记录表 2020年7月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:21	✓	✓	否	7.23	否	李朝龙
2	8:36	✓	✓	否	7.26	否	李朝龙
3	9:20	✓	✓	否	7.17	加35g	李朝龙
4	10:11	✓	✓	否	7.18	否	李朝龙
5	8:41	✓	✓	否	7.33	否	李朝龙
6	11:07	✓	✓	否	7.51	否	李朝龙
7	13:06	✓	✓	否	7.73	否	李朝龙
8	13:20	✓	✓	否	8.03	否	李朝龙
9	7:49	✓	✓	否	8.19	否	李朝龙
10	8:42	✓	✓	否	8.02	否	李朝龙
11	8:15	✓	✓	否	7.62	否	李朝龙
12	10:20	✓	✓	否	7.40	否	李朝龙
13	11:01	✓	✓	否	7.51	否	李朝龙
14	14:11	✓	✓	否	7.17	否	李朝龙
15	15:32	✓	✓	否	6.89	否	李朝龙
16	8:30	✓	✓	否	6.77	否	李朝龙
17	8:26	✓	✓	否	7.11	否	李朝龙
18	7:53	✓	✓	否	7.06	否	李朝龙
19	7:46	✓	✓	否	7.54	否	李朝龙
20	4:16	✓	✓	否	7.34	否	李朝龙
21	10:18	✓	✓	否	7.07	否	李朝龙
22	11:07	✓	✓	否	7.48	否	李朝龙
23	10:09	✓	✓	否	7.61	否	李朝龙
24	8:07	✓	✓	否	7.42	否	李朝龙
25	18:40	✓	✓	否	7.10	否	李朝龙
26	13:10	✓	✓	否	6.84	否	李朝龙
27	11:07	✓	✓	否	6.31	否	李朝龙
28	3:03	✓	✓	否	7.20	否	李朝龙
29	7:26	✓	✓	否	7.17	否	李朝龙
30	17:50	✓	✓	否	7.53	否	李朝龙
31	14:40	✓	✓	否	7.42	否	李朝龙

HUASON DA001 内层 废气处理塔运行检查记录表 2020年8月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:20	✓	✓	否	7.81	否	李朝龙
2	9:10	✓	✓	否	8.16	否	李朝龙
3	8:33	✓	✓	否	7.91	否	李朝龙
4	10:00	✓	✓	否	7.63	25g	李朝龙
5	15:30	✓	✓	否	8.27	否	李朝龙
6	11:11	✓	✓	否	8.91	否	李朝龙
7	9:45	✓	✓	否	8.26	否	李朝龙
8	8:21	✓	✓	否	7.66	否	李朝龙
9	9:18	✓	✓	否	7.71	否	李朝龙
10	9:41	✓	✓	否	7.39	否	李朝龙
11	11:25	✓	✓	否	8.62	否	李朝龙
12	14:33	✓	✓	否	8.47	否	李朝龙
13	14:20	✓	✓	否	7.11	否	李朝龙
14	16:31	✓	✓	否	7.82	否	李朝龙
15	15:29	✓	✓	否	7.66	否	李朝龙
16	16:57	✓	✓	否	8.23	否	李朝龙
17	10:33	✓	✓	否	8.14	否	李朝龙
18	10:05	✓	✓	否	8.92	否	李朝龙
19	11:25	✓	✓	否	8.87	否	李朝龙
20	9:17	✓	✓	否	8.62	否	李朝龙
21	9:25	✓	✓	否	8.83	否	李朝龙
22	10:22	✓	✓	否	8.92	否	李朝龙
23	9:11	✓	✓	否	8.29	否	李朝龙
24	8:56	✓	✓	否	7.62	否	李朝龙
25	8:33	✓	✓	否	7.67	否	李朝龙
26	9:45	✓	✓	否	7.23	否	李朝龙
27	11:47	✓	✓	否	7.39	否	李朝龙
28	15:22	✓	✓	否	8.13	否	李朝龙
29	16:51	✓	✓	否	8.97	否	李朝龙
30	15:13	✓	✓	否	8.71	否	李朝龙
31	17:11	✓	✓	否	8.63	否	李朝龙

HIASON PA001 内层 废气处理塔运行检查记录表 2020 年 9 月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:11	✓	✓	否	7.26	加15g	李朝石
2	8:20	✓	✓	否	7.34	否	李朝石
3	7:50	✓	✓	否	7.41	否	李朝石
4	8:40	✓	✓	否	7.50	否	李朝石
5	8:20	✓	✓	否	7.61	否	李朝石
6	8:37	✓	✓	否	7.78	否	李朝石
7	10:21	✓	✓	否	7.07	否	李朝石
8	11:07	✓	✓	否	7.11	否	李朝石
9	13:20	✓	✓	否	7.18	否	李朝石
10	14:10	✓	✓	否	7.20	否	李朝石
11	8:15	✓	✓	否	7.26	加20g	李朝石
12	17:10	✓	✓	否	7.34	否	李朝石
13	13:30	✓	✓	否	7.62	否	李朝石
14	14:28	✓	✓	否	7.27	否	李朝石
15	10:11	✓	✓	否	7.63	否	李朝石
16	8:21	✓	✓	否	7.23	否	李朝石
17	8:11	✓	✓	否	7.25	否	李朝石
18	10:17	✓	✓	否	7.19	否	李朝石
19	17:20	✓	✓	否	7.24	否	李朝石
20	14:18	✓	✓	否	7.27	否	李朝石
21	15:10	✓	✓	否	7.27	否	李朝石
22	15:21	✓	✓	否	7.46	否	李朝石
23	16:10	✓	✓	否	7.55	否	李朝石
24	16:15	✓	✓	否	7.55	否	李朝石
25	16:16	✓	✓	否	7.37	否	李朝石
26	16:11	✓	✓	否	7.29	否	李朝石
27	16:11	✓	✓	否	7.31	否	李朝石
28	14:20	✓	✓	否	7.24	否	李朝石
29	14:21	✓	✓	否	7.36	否	李朝石
30	15:13	✓	✓	否	7.24	否	李朝石

HIASON PA001 废气处理塔运行检查记录表 2021 年 10 月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1							
2							
3							
4							
5							
6	15:31	✓	✓	否	7.25	否	李朝石
7	15:11	✓	✓	否	7.21	否	李朝石
8	12:38	✓	✓	否	7.19	否	李朝石
9	14:05	✓	✓	否	7.12	否	李朝石
10	8:41	✓	✓	否	7.47	否	李朝石
11	8:15	✓	✓	否	7.04	否	李朝石
12	14:11	✓	✓	否	7.29	否	李朝石
13	16:30	✓	✓	否	7.17	否	李朝石
14	17:12	✓	✓	否	7.15	否	李朝石
15	10:01	✓	✓	否	7.14	加25g	李朝石
16	8:42	✓	✓	否	7.32	否	李朝石
17	8:27	✓	✓	否	7.49	否	李朝石
18	8:15	✓	✓	否	7.29	否	李朝石
19	11:20	✓	✓	否	7.43	否	李朝石
20	13:43	✓	✓	否	7.25	否	李朝石
21	15:10	✓	✓	否	7.23	否	李朝石
22	15:17	✓	✓	否	7.18	否	李朝石
23	8:15	✓	✓	否	7.19	加25g	李朝石
24	10:40	✓	✓	否	7.13	否	李朝石
25	17:33	✓	✓	否	7.21	否	李朝石
26	17:05	✓	✓	否	7.28	否	李朝石
27	16:10	✓	✓	否	7.32	否	李朝石
28	14:30	✓	✓	否	7.22	否	李朝石
29	15:16	✓	✓	否	7.16	否	李朝石
30	8:20	✓	✓	否	7.21	否	李朝石
31	8:43	✓	✓	否	7.03	否	李朝石

HUASON DA001 酸性废气处理塔运行检查记录表 2020年11月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:10	✓	✓	否	7.55	否	李朝龙
2	8:15	✓	✓	否	7.26	否	李朝龙
3	8:20	✓	✓	否	7.31	否	李朝龙
4	11:20	✓	✓	否	7.41	否	李朝龙
5	4:10	✓	✓	否	7.33	否	李朝龙
6	10:20	✓	✓	否	7.41	否	李朝龙
7	10:50	✓	✓	否	7.41	否	李朝龙
8	7:10	✓	✓	否	7.41	否	李朝龙
9	14:20	✓	✓	否	7.62	否	李朝龙
10	14:50	✓	✓	否	6.89	加25kg	李朝龙
11	17:00	✓	✓	否	6.92	否	李朝龙
12	10:10	✓	✓	否	7.08	否	李朝龙
13	8:10	✓	✓	否	7.12	否	李朝龙
14	8:10	✓	✓	否	7.14	否	李朝龙
15	11:07	✓	✓	否	7.31	否	李朝龙
16	10:10	✓	✓	否	7.50	否	李朝龙
17	10:40	✓	✓	否	7.44	否	李朝龙
18	17:10	✓	✓	否	7.33	否	李朝龙
19	14:10	✓	✓	否	8.01	否	李朝龙
20	7:10	✓	✓	否	8.11	否	李朝龙
21	8:20	✓	✓	否	7.09	否	李朝龙
22	8:20	✓	✓	否	7.22	否	李朝龙
23	8:10	✓	✓	否	7.31	否	李朝龙
24	10:10	✓	✓	否	7.37	否	李朝龙
25	10:17	✓	✓	否	7.47	否	李朝龙
26	8:13	✓	✓	否	7.51	否	李朝龙
27	17:06	✓	✓	否	7.61	否	李朝龙
28	16:07	✓	✓	否	7.67	否	李朝龙
29	16:10	✓	✓	否	7.70	否	李朝龙
30	16:19	✓	✓	否	7.34	加25kg	李朝龙
31	16:19	✓	✓	否	7.26	加25kg	李朝龙

HUASON DA001A/B酸性废气处理塔运行检查记录表 2020年12月

日期	时间	循环水槽水位是否足够	风机及水泵是否正常运行	管路是否有漏水现象	PH值	是否需要补充药剂	检查人
1	8:00	✓	✓	否	6.73	否	李朝龙
2	8:00	✓	✓	否	6.72	否	李朝龙
3	10:30	✓	✓	否	6.71	否	李朝龙
4	14:40	✓	✓	否	6.56	否	李朝龙
5	8:00	✓	✓	否	6.72	否	李朝龙
6	10:21	✓	✓	否	6.71	否	李朝龙
7	10:00	✓	✓	否	6.77	加25kg	李朝龙
8	8:05	✓	✓	否	6.31	否	李朝龙
9	10:20	✓	✓	否	6.82	否	李朝龙
10	15:00	换水	✓	否	7.02	否	李朝龙
11	10:50	✓	✓	否	7.04	否	李朝龙
12	10:00	✓	✓	否	6.82	否	李朝龙
13	8:05	✓	✓	否	6.84	否	李朝龙
14	8:05	✓	✓	否	6.80	否	李朝龙
15	8:06	✓	✓	否	7.12	否	李朝龙
16	18:30	✓	✓	否	7.43	否	李朝龙
17	15:00	更换滤芯	✓	否	6.62	否	李朝龙
18	8:50	✓	✓	否	6.72	否	李朝龙
19	10:00	✓	✓	否	6.71	加25kg	李朝龙
20	12:00	✓	✓	否	6.82	否	李朝龙
21	12:50	✓	✓	否	7.12	否	李朝龙
22	12:10	✓	✓	否	7.13	否	李朝龙
23	8:10	✓	✓	否	7.41	否	李朝龙
24	8:20	✓	✓	否	7.51	否	李朝龙
25	10:10	✓	✓	否	7.60	否	李朝龙
26	8:10	✓	✓	否	7.82	加25kg	李朝龙
27	8:30	✓	✓	否	6.43	否	李朝龙
28	8:00	✓	✓	否	6.41	否	李朝龙
29	12:30	✓	✓	否	6.25	否	李朝龙
30	10:10	✓	✓	否	6.48	否	李朝龙
31	10:10	✓	✓	否	7.03	否	李朝龙


 四川省华兴宇电子科技有限公司
 Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

内修通知单

部门	环保	日期	2020.9.26
设备名称	有机废气塔	设备编号	
下单时间		要求完成时间	立即

异常描述：
PH探头读数不准

申请人：李朝龙 主管：


修理/更换记录：
PH读数不准确，校正PH探头后正常

维修员：冷平 完成时间：2020.9.26

维修效果确认（使用部门）：
已修好

确认人：李朝龙

表格编号:HX-DM-0024.00


 四川省华兴宇电子科技有限公司
 Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

内修通知单

部门	环保	日期	2020.3.3
设备名称	DA005酸雾废气塔	设备编号	
下单时间		要求完成时间	立即

异常描述：
皮带异响

申请人：李朝龙 主管：2020.3.3


修理/更换记录：
皮带直段拉长，调整皮带后正常

维修员：冷平 完成时间：2020.3.3

维修效果确认（使用部门）：
已修好

确认人：李朝龙

表格编号:HX-DM-0024.00


 四川省华兴宇电子科技有限公司
 Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

内修通知单

部门	环保	日期	2020.8.16
设备名称	DA001内层废气塔	设备编号	
下单时间		要求完成时间	

异常描述：
PH表无显示

申请人：李朝龙 主管：


修理/更换记录：
补焊至PH表正常，更换PH表后正常

维修员：冷平 完成时间：2020.8.16

维修效果确认（使用部门）：
已修好

确认人：李朝龙

表格编号:HX-DM-0024.00


 四川省华兴宇电子科技有限公司
 Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

内修通知单

部门	环保	日期	2020.3.5
设备名称	DA001内层废气塔	设备编号	
下单时间		要求完成时间	

异常描述：
PH探头读数不准

申请人：李朝龙 主管：

修理/更换记录：
PH探头读数不准确，校正PH探头后正常

维修员：冷平 完成时间：2020.3.5

维修效果确认（使用部门）：
已修好

确认人：李朝龙

表格编号:HX-DM-0024.00